










MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEHANDLEIDING
MONTÁŽNÍ NÁVOD
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
UPUTE ZA MONTAŽU
INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTÁŽNY NÁVOD
NAVODILO ZA SESTAVO
УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА
UPATSTVO ZA MONTAŽA




1.




2.



3.



4.



Der Schrank ist in die entsprechende Schutzmaßnahme Vorort einzubinden.
The cabinet must be integrated suburb in the appropriate protective measure.

Notwendige Erdungsverbindungen, insbesondere bei Türeinbauten sind Normen-konform auszuführen.
Need to ground connections, especially when the door internals are running standard compliance.

Vor Inbetriebnahme sind alle Schraubklemmstellen entsprechend nachzuziehen.
All screw terminals are pulled after accordingly before handling.

Die Schutzart (EN 60529) gelten nur im Auslieferungszustand.
Bei mechanischen Veränderungen ist auf die Einhaltung der Schutzart zu achten.

Degree of protection (EN 60529) are only valid on delivery.
In mechanical changes is to pay attention to maintaining the protection.

Typenschild/Label:

Zum Beispiel: gebaut wird ein Unterputzverteiler IL308324-F,
dann ist das Typenschild wie folgt auszufüllen:

For example: built a flush mounted IL308324-F, then
the label must be completed as follows:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MODUL 2000 | | SCHRACK TECHNIK | |
| TYPE | SCHUTZART / protection class | SERIE | ZB HE |
| AP UP MV | IP | I L | |
| Geprüft und zertifiziert nach: EN 62208: 2011 | | WARNUNG  | |
| Nennspannung AC 230/400V | | Die Abnahme der Abdeckung ist lebensgefährlich und darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen. Bei Bestückung und Verdrahtung Schutzmaßnahmen beachten! | |
|  | | SCHRACK TECHNIK GmbH, AT-1230 Wien, Seybelgasse 13 www.schrack.com | |

Typenübersicht Modul 2000/Overview Modul 2000:

| Type/Type | Schutzart/ Degree of protection | Tiefe(mm)/ Depth(mm) | ZB: Zählerbreite/Meter Spaces 1-5 HE: Modulhöhe/Modul Heights 7-45 | | | | | ZB | HE |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | IP20C | 100 | I | L | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | | 180/250 | I | L | 0 | 0 | 6 | | |
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | | 300 | I | L | 0 | 3 | 6 | | |
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | | 400 | I | L | 0 | 0 | 9 | | |
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | IP54 | 250 | I | L | 9 | 5 | 2 | | |
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | | 300 | I | L | 9 | 5 | 3 | | |
| Aufputz/Wall-Mounted (AP) | | 400 | I | L | 9 | 5 | 4 | | |
| Aufputz Anreihbar/Wall-Mounted Modular (AP) | | 400 | I | L | 9 | 5 | 1 | | |
| Unterputz/ Flush-Mounted (UP) | IP20C | 100 | I | L | 0 | 1 | 2 | | |
| Unterputz/ Flush-Mounted (UP) | | 180/250 | I | L | 3 | 0 | 8 | | |
| Masken/Multi-Module (MV) | | 100 | I | L | 0 | 7 | 4 | | |
| Masken/Multi-Module (MV) | | 200 | I | L | 0 | 7 | 8 | | |

IL308324-F

Type/Type: Unterputz/Flush-Mounted (UP), Schutzart/Degree of protection: Serie IL308, ZB: 3, HE: 24

| | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----|----|
| TYPE | SCHUTZART / protection class | SERIE | ZB | HE |
| AP UP MV | IP 20X | I L 3 0 8 3 2 4 | | |

■ Zum Erhalt der thermischen Belastungsfestigkeit ist bei Verwendung der Kunststofffrontplatten IL061403-G, IL061404-G, IL061503-G und IL061504-G die Mittelbefestigung IL900083— zu verwenden.

To obtain the thermal stress resistance of the plastic front panels IL061403-G, IL061404-G, IL061503-G and IL061504-G use IL900083--.

- 1.) Gleitmutter in die Hutschiene schieben
Slide square nut into the DIN rail
- 2.) Distanzbolzen mit Beilagscheibe und Gleitmutter verbinden
Connect spacer bolt with square nut
- 3.) Frontplatte positionieren und mit Distanzbolzen verschrauben
Position front panel and connect with mounting cap

